

In der Gemeinderatssitzung wurde unter Anfragen und Anregungen vorgebracht, dass die Schikane im Bereich der „Lange Straße“ stark ausgefahren und somit eine Gefahr für eine Beschädigung von Fahrzeugen gesehen wurde.

Durch Mitarbeiter des Bauhofes wurde die Schikane um einige Meter versetzt und die beschädigten Bankettbereiche durch Schotter befestigt.

