



## **Spielplatz- und Freiflächenkonzept** **für die Gemeinde Twist**



### **Impressum**

Herausgeber: Gemeinde Twist  
Flensbergstraße 7  
49767 Twist

Bearbeitung: Fachbereich Bau und Planung  
Ansgar Willen – Zertifizierter Spielplatzprüfer nach DIN 79161

Mitwirkende: Fachbereich Bau und Planung  
(Fachbereichsleiter Andreas Schwieters)

Fachbereich Ordnung und Soziales  
(Fachbereichsleiter Peter Liedtke)

Fachbereich Allgemeine Verwaltung - Schulamt  
(Fachbereichsleiter Marco Wesemann)

Stand: 15. März 2019



## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Allgemeine Vorbemerkungen</b>	<b>3</b>
1.1. Anlass	3
1.2. Rechtliche Grundlagen	3-4
1.3. Sicherheit durch Wartung und Überprüfung	5
<b>2. Spielflächenbestand in der Gemeinde Twist</b>	<b>6-7</b>
<b>3. Einwohnerstatistik</b>	<b>7</b>
<b>4. Qualitätsbeurteilung</b>	<b>8</b>
4.1. Vorgehensweise	8
4.2. Bestandsaufnahme	8-9
4.2.1. OT - Adorf	10-13
4.2.2. OT - Neuringe	14-17
4.2.3. OT - Hebelermeer	18-21
4.2.4. OT - Schöningsdorf	22-27
4.2.5. OT - Rühlermoor / -feld	28-35
4.2.6. OT - Twist Bült	36-47
4.2.7. OT - Twist Siedlung	48-57
<b>5. Zusammenfassung der vereinzeltten Spielplätze und Freiflächen</b>	<b>58</b>
5.1. OT - Adorf	58
5.2. OT - Neuringe	59
5.3. OT - Hebelermeer	60
5.4. OT - Schöningsdorf	61-62
5.5. OT - Rühlermoor / -feld	63-64
5.6. OT - Twist Bült	65-67
5.7. OT - Twist Siedlung	68-69
<b>6. Zeitplan zur Durchführung der Sanierungsmaßnahmen (2019-2022)</b>	<b>70</b>
6.1. Jahr 2019	70
6.2. Jahr 2020	70
6.3. Jahr 2021	70
6.4. Jahr 2022	70
<b>7. Fazit</b>	<b>71</b>
<b>8. Standardausstattung eines neu angelegten Spielplatzes</b>	<b>72</b>



## **1. Allgemeine Vorbemerkungen:**

Öffentliche Spiel- und Bewegungsflächen tragen maßgeblich zur Sozialisation und körperlichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen bei. Aufgabe einer jeden Kommune ist es daher, entsprechende Flächen zur Verfügung zu stellen.

Ein gesamtgemeindliches Spielplatz- und Freiflächenkonzept dient als Instrument zur Förderung der Familienfreundlichkeit, Generationengerechtigkeit und Integration sowie zur Sicherstellung einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung.

### **1.1. Anlass**

Die Nutzung öffentlicher Spielflächen in Twist ist trotz gleichbleibender Anzahl von Kindern und Jugendlichen in einigen Wohngebieten teilweise stark zurückgegangen.

Ziel des Konzeptes ist es, eine detaillierte Bestandserfassung und Qualitätsbeurteilung aller öffentlichen und eingeschränkt öffentlichen Spielflächen durchzuführen. Die Zielsetzung dieses Spielplatzkonzeptes ist es, qualitativ hochwertige, bedarfsgerechte Spielangebote zu schaffen. Durch die Konzentration von Erneuerungs- und Pflegemaßnahmen auf weniger Spielflächen soll langfristig eine neue Qualität an Spielangeboten erreicht werden und ausgewählte Spielflächen eine Attraktivitätssteigerung erfahren. Daher sollen Aussagen zur Qualitätsverbesserung bestehender Angebote, zur Schaffung neuer Angebote sowie zur möglichen Reduzierung der Anzahl bzw. zur Nutzungsänderung von Spielplätzen getroffen werden.

### **1.2. Rechtliche Grundlagen**

Nachdem am 10.12.2008 das Niedersächsische Gesetz über Spielplätze ersatzlos aufgehoben wurde, ist die Bereitstellung von Spielflächen für Kinder nicht mehr landesrechtlich vorgeschrieben. Demnach ist die Entscheidung über die Errichtung oder den Rückbau öffentlicher Spielflächen Angelegenheit der Kommune.

Weiterhin greifen bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die Vorschriften des Baugesetzbuches. Gemäß § 1 Abs. 6 BauGB sind „die sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, insbesondere die Bedürfnisse der Familien, der jungen, alten und behinderten Menschen, sowie die Belange des Bildungswesens und von Sport, Freizeit und Erholung“ zu berücksichtigen. Entsprechende Flächenausweisungen sind in den Bauleitplänen vorzunehmen.



Die wichtigste Norm für die Entwicklung kinder- und jugendfreundlicher Freiräume, ist die DIN 18034 „Spielplätze und Freiräume zum Spielen – Anforderungen für Planung, Bau und Betrieb“. Sie regelt alle fachlichen Anforderungen und gibt Hinweise zur Planung und den Betrieb von Kinderspielplätzen und Freiräumen zum Spielen für Kinder und Jugendliche. Sie bezieht sich nicht nur auf Spielplätze, sondern auch auf Freiflächen von Schulhöfen und Freizeiteinrichtungen, öffentliche Plätze und das Wohnumfeld. In der Norm werden Orientierungswerte bezüglich der Mindestanforderungen von Flächengrößen genannt. Es sollte aber immer eine zusätzliche Berücksichtigung spezieller örtlicher Gegebenheiten, wie Einwohnerdichte oder Art der Bebauung, geben. Außerdem beinhaltet die DIN 18034 Ziele und Qualitäten, die bei der Planung einer kinderfreundlichen Freifläche zu berücksichtigen sind, unter anderem gehören dazu Erreichbarkeit, Bewegungsförderung oder die Gestaltung von natürlichen Landschaftselementen. Auch verkehrsplanerische Maßnahmen zugunsten der Kinder sind mit der Planung und dem Betrieb von Spielplätzen verknüpft. All diese Ziele schaffen ein kindgerechtes Wohnumfeld und die Voraussetzung für kindergerechte Städte und Gemeinden.

Die Erreichbarkeit der Spiel- und Bewegungsflächen richtet sich ebenfalls nach der DIN 18034. Diese empfiehlt unter anderem, dass Spielplätze und Spielräume für Kinder zwischen 6 und 12 Jahren in einer Entfernung von 400 m Fußweg zu erreichen sein sollten. Spiel- und Bewegungsflächen für größere Kinder (ab 12 Jahren) sollen gemäß DIN 18034 in einer fußläufigen Entfernung von ca. 1.000 m erreichbar sein. Spielplätze und Freiräume zum Spielen für Kinder (bis 6 Jahre) sollten sich in einer Entfernung bis 200 m Fußweg befinden. Grundsätzlich geben DIN – Normen lediglich Empfehlungen ab und können angewendet werden.

Es besteht jedoch keine Pflicht für die Gemeinde, diesen Empfehlungen zu folgen!

Die DIN verweist themenbezogen auf andere fachliche Normen, wie z.B. DIN 18040 – (1 bis 3) „Barrierefreies Bauen“ oder DIN EN 11 76 & 1177 „Spielplätze und Freizeitanlagen“, die Hinweise und Vorschriften hinsichtlich der Sicherheit von Spielgeräten und Spielplätzen enthält. Nachdem im Mai 2011 die Änderung des §22 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) von der Bundesregierung beschlossen wurde, sind Geräuscheinwirkungen, die auf Kinderspielplätzen und ähnlichen Einrichtungen durch Kinder hervorgerufen werden, keine schädliche Umwelteinwirkung. Somit ist gerichtlichen Klagen gegen die Errichtung und den Betrieb von Kinder- und Ballspielplätzen entgegengewirkt worden.



## 1.3. Sicherheit durch Wartung und Überprüfung

Die Sicherheit auf den Spielplätzen wird durch die Normenreihe DIN EN 1176 „Spielplatzgeräte“ und DIN EN 1177 „Stoßdämpfende Spielplatzböden“ geregelt.

Für die Inspektion, Wartung und Betrieb wurden für Betreiber von Spielplatzgeräten in der DIN EN 1176-7 klare Festlegungen getroffen:

- Die Inspektion und Wartung der Spielplatzgeräte erfolgt nach den Anleitungen der Hersteller und mindestens in der Häufigkeit, wie vom Hersteller angegeben.
- Vom Betreiber ist ein Inspektionsplan aufzustellen, der die lokalen Bedingungen, Herstellervorgaben und Inspektionsfristen enthält.
- Vom Betreiber sind ein Kontrollbuch oder ein Prüfnachweis zu führen.
- Werden schwerwiegende Mängel festgestellt, sind diese sofort zu beheben oder es muss die weitere Benutzung durch Stilllegung oder Abbau ausgeschlossen werden.

Nach DIN EN 1176-7 werden regelmäßige Inspektionen gefordert:

- Visuelle Routine-Inspektion (wöchentlich)  
Inspektion zur Erkennung offensichtlicher Gefahrenquellen, die sich aus Folge von Vandalismus, Benutzung oder Witterungseinflüssen ergeben haben. Schwerpunkt dieser Inspektion sind u.a. Sauberkeit (z.B. Glasbruch); Vandalismus; Beschaffenheit der Bodenoberflächen; freiliegende Fundamentierungen; scharfe Kanten; zerbrochene, beschädigte oder fehlende Teile; übermäßiger Verschleiß von beweglichen Teilen.
- Operative Inspektion (dreimonatlich)  
Überprüfung des allgemeinen Betriebes, Verschleißes und Stabilität der Spielgeräte. Für diese Inspektion ist ein Fachkundenachweis vorzulegen.
- Jährliche Hauptinspektion (jährlich)  
Feststellung des allgemein betriebssicheren Zustandes der Geräte, Einfriedungen, Bepflanzungen, Fundamentierungen und Oberflächen.  
Die Jahreshauptinspektion kann das Freilegen bestimmter Teile erforderlich machen. Dabei werden die Wirkung von Witterungseinflüssen, das Vorliegen von Verrottung oder Korrosion sowie jeglicher Veränderung der Anlagen-Sicherheit als Folge von durchgeführten Reparaturen oder zusätzlich eingebauten oder ersetzten Anlagenteilen erfasst. Für diese Inspektion ist ebenfalls ein Fachkundenachweis vorzulegen.



## 2. Spielflächenbestand in der Gemeinde Twist

In der Gemeinde Twist stehen den Kindern und Jugendlichen in den vereinzelt Ortsteilen verschiedene Spielflächen zu Verfügung. Dazu gehören neben den üblichen Kinderspielflächen, auch Bolzplätze, Freizeit- und Bewegungsangebote von Kinder- und Jugendeinrichtungen, sowie Schulhöfe mit Spielangeboten.

In diesem Konzept werden die zur Verfügung stehenden Spielflächen in „öffentlich“ und in „eingeschränkt öffentlich“ unterschieden. Als „öffentliche Spielflächen“ werden alle Spielplätze angesehen, welche frei zugänglich und ganzjährig genutzt werden können. Als „eingeschränkt öffentliche Spielflächen“ werden die Spielplätze angesehen, welche nur eingeschränkt zugänglich sind. Dieses bedeutet, dass diese Spielflächen nur außerhalb der z.B. Schul- und Kindergartenzeiten genutzt werden können.

Spielplätze und Freiflächen von Einrichtungen wie Kindergärten, Kindertagesstätten und Sportvereinen die außerhalb ihres Betriebes nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, wurden in dieser Bestandsaufnahme nicht mit einbezogen.

### Das gesamte Spielflächenangebot der Gemeinde Twist umfasst:

- 22 öffentliche Spielplatz- und Freiflächen
  - 3 eingeschränkt öffentliche Spielplätze (Kindergärten)
  - 6 eingeschränkt öffentliche Spielplätze (Schulen)
- 
- 31 Gesamtanzahl der zur Verfügung stehenden Spielplatz- und Freiflächen
- 
- 2 Spielplätze sollen in der Zukunft neu ausgebaut und angelegt werden

Insgesamt stehen den Kindern und Jugendlichen 31 Stück öffentlich und eingeschränkt öffentlich zugängliche Spiel- und Freiflächen zur Verfügung.

Die meisten Spielflächen richten sich in ihrem Angebot an die Bedürfnisse von Schulkindern im Alter von ca. 6-12 Jahren. Einige Spielplätze verfügen darüber hinaus über eine geeignete Grundausstattung für Kleinkinder im Alter von 0-6 Jahren. Die „älteren“ Spielplätze, umfassen in ihrer Ausstattung überwiegend eine Rutsche, Sandkasten und Schaukel und decken damit nur die Bedürfnisse von Kleinkindern ab.

Einige Bewegungsflächen in der Gemeinde Twist, die sowohl für Schulkinder, als auch Jugendliche geeignet sind, bestehen meist aus einer größeren Rasenfläche mit „Standard Spielgeräten“ und besitzen demnach einen geringen Spielwert.




Die Anzahl der Spiel- und Bewegungsflächen in den vereinzelt Ortsteilen:

Ortsteile:	Öffentlich zugängliche Spielplätze	Eingeschränkt öffentlich zugängliche Spielplätze (Kindergärten)	Eingeschränkt öffentlich zugängliche Spielplätze (Schulen)	Geplant aber noch nicht umgesetzte Spielplätze
Adorf	1	-	1	-
Hebelermeer	1	-	-	-
Neuringe	1	-	-	1
Rühlermoor / -feld	3	1	1	1
Schöninghsdorf	3	-	1	-
Twist Bült	8	1	1	-
Twist Siedlung	5	1	2	-
<b>Gesamtanzahl:</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>

### 3. Einwohnerstatistik

Zum jetzigen Zeitpunkt leben in der Gemeinde Twist und den dazugehörigen Ortsteilen insgesamt 10.209 Einwohner (incl. 623 Einwohner mit Anmeldung eines Nebenwohnsitzes).

Von der Gesamteinwohnerzahl sind 1.896 Personen unter 18 Jahre alt in der Gemeinde gemeldet. Die Gesamteinwohnerzahl und die Zahl der unter 18-jährigen in den einzelnen Ortsteilen sieht folgendermaßen aus:



(Quellenangabe: Einwohnermeldeamt Gemeinde Twist – Stand vom 30.06.2018)



## 4. Qualitätsbeurteilung

### 4.1. Vorgehensweise:

Um eine genaue Bestandserhebung durchzuführen, fand in den Monaten Juli bis September 2018 eine Begehung und Sichtprüfung aller öffentlichen und eingeschränkt öffentlichen Spielflächen statt. Dabei wurden Ausstattung, Größe und Lage erfasst und geprüft. Zusätzlich wurde mittels eines Beurteilungsbogens eine Bewertung erstellt, um die Qualität der Spielplätze vergleichbar zu machen. Folgende Punkte wurden während der Bestandserhebung bewertet:

- Standort:**
- Sicherheit der Wegeverbindung
  - Lage und barrierefreie Zugänglichkeiten
- Zustand:**
- Allgemeiner baulicher Zustand und Aktualität der Spielgeräte
  - Einfriedungen und sonstigen Zubehörs
- Erlebniswert:**
- Vielfältigkeit des Spielangebots
  - Nutzungsvielfalt für verschiedene Altersstufen
  - Rückzugsmöglichkeiten
- Gestaltung:**
- Grünanteil / Beschattungen
  - Erdmodellierung
  - Lage der Spielbereiche

### 4.2. Bestandsaufnahme:

Als Kommune mit 10.209 Gesamteinwohner (incl. 623 Einwohner mit Anmeldung eines Nebenwohnsitzes), die sich auf einer Gebietsfläche von  $\approx 105,604 \text{ km}^2$  verteilen, verfügt die Gemeinde Twist in den Ortsteilen teilweise über eine erhöhte Spielplatzdichte.

Zunächst wird eine Gesamtbetrachtung aller Spielplätze im Gemeindegebiet erfolgen. Im Anschluss folgen Bestandserhebung, Bestandsanalyse und eine Qualitätsbeurteilung der einzelnen Spielplätze und Freiflächen. Eine wichtige Grundlage zur Entscheidung zukünftiger Maßnahmen ist die Beurteilung der Qualität der Spiel- und Bewegungsflächen.

Die Beurteilung erfolgt nach einem Notensystem von 1,0 bis 6,0. Die 1,0 ist somit die beste zu erreichende Bewertung, während die 6,0 die schlechteste Bewertung darstellt (ähnlich dem Schulnotenprinzip). Des Weiteren wurden zusätzliche Maßnahmen und Empfehlungen zu den einzelnen Spielflächen mit aufgeführt.



In die Bestandsaufnahme wird die flächenmäßige Versorgungsquote der benötigten Spielflächengröße bewertet. Die Versorgungsquote weist den Spielflächenbestand bzw. Spielflächenbedarf je Einwohner und Ortsteil aus. Vorgeschriebene gesetzliche Bedarfswerte gibt es nicht, so dass man sich hier auf anerkannte Versorgungsrichtwerte stützen kann. Die DIN 18034 gibt hierbei einen Wert von 2,0 – 4,0 m<sup>2</sup> je Einwohner als Empfehlung vor.

Im Zuge dieser Bewertung wurde der kleinere Wert von 2,0 m<sup>2</sup>/Einwohner angenommen. Da Schulen und Kindergärten nicht den gesamten Tag als Spielfläche zur Verfügung stehen und nur eingeschränkt öffentlich nutzbar sind, werden diese nur mit 70 % der gesamten Spielflächengröße bei diesen Berechnungen einbezogen.

Der bauliche Zustand wurde bei dieser Erfassung nur augenscheinlich überprüft und bewertet. Die jährliche Hauptuntersuchung wird nach der Vorstellung dieses Konzeptes im Frühjahr 2019 separat durchgeführt.

Es kann somit nicht ausgeschlossen werden, dass einzelne Spielgeräte wegen baulicher Mängel noch zusätzlich ersetzt werden müssen.

Im Allgemeinen ist noch festzuhalten, dass die Beschilderung der Spielplätze zu verbessern ist. Die Umsetzung nach dem untenstehenden Muster soll in den kommenden Jahren im Zuge der geplanten Sanierungsarbeiten erfolgen.

*(Beispielbild einer ordnungsgemäßen Beschilderung):*







Flächengröße des Ortsteils Adorf:

$A \approx 7,981 \text{ km}^2$

Einwohner je Quadratkilometer:

$\approx 73 \text{ Einwohner/km}^2$

Altersstruktur des Ortsteils Adorf (Stand: 30.06.2018):

Einwohner 0 bis 3 Jahre:	26 Personen
Einwohner 4 bis 6 Jahre:	20 Personen
Einwohner 7 bis 15 Jahre:	50 Personen
Einwohner 16 bis 18 Jahre:	19 Personen
Einwohner 19 bis 65 Jahre:	382 Personen
<u>Einwohner 66 und älter:</u>	<u>83 Personen</u>
Einwohner Insgesamt:	580 Personen

Zur Verfügung stehende Spielfläche „Soll“:

$2,00 \text{ m}^2/\text{Einwohner} \times 580 \text{ Personen} = 1.160 \text{ m}^2$

Spielflächenbestand:

Öffentliche Spielplätze:	1
Eingeschränkt öffentliche Spielplätze:	1
Spielfläche Bestand (insgesamt):	1.870 m <sup>2</sup>
Spielfläche/Einwohner:	3,22 m <sup>2</sup> /Einwohner
Differenz (in m <sup>2</sup> ):	+ 710 m <sup>2</sup>

Ergebnis:

Die Anforderung an die Größe der Spielfläche im Ortsteil Adorf ist gemäß DIN 18034 erfüllt.



## Spielplatz: Am Fuchsbau



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil: Adorf  
Straße / Lage: Am Fuchsbau  
Zugänglichkeit: öffentlich  
Spielflächengröße: 750 m<sup>2</sup>  
Ersteinrichtung: k. A.  
Bebauungsplan: ja

### Bewertung:

Standort: 3,0  
Zustand: 4,0  
Erlebniswert: 5,0  
Gestaltung: 5,0  
Mittelwert: **4,3**

### Kurzbeschreibung:

- Geringer Spielwert
- Unzureichender Fallschutz
- Unzureichende Beschattung
- Gut dimensionierte Flächengröße

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Für die Herstellung einer Beschattung sollen 3 Hochstämme angepflanzt werden.
- Es ist geplant diesen Spielplatz im Haushaltsjahr 2019 neu zu gestalten und eine Komplettanierung durchzuführen.

### Ausstattung:

- Sandkasten (Umrandung wurde entfernt)
- Freistehende Rutsche
- Doppelschaukel
- Karussell
- Wippe





## Spielplatz: Grundschule Adorf



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil: Adorf  
Straße / Lage: Adorf 93  
Zugänglichkeit: eingeschränkt öffentlich  
Spielflächengröße: 70% der Spielfläche = 1.120 m<sup>2</sup>  
Ersteinrichtung: k. A.  
Bebauungsplan: -

### Bewertung:

Standort: 2,0  
Zustand: 3,0  
Erlebniswert: 2,0  
Gestaltung: 3,0  
Mittelwert: 2,5

### Kurzbeschreibung:

- Abwechslungsreich (Alle Altersklassen)
- Guter Zustand
- Gute Beschattung
- Viele Rückzugsmöglichkeiten

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- 2020 ein Federwipptier nachrüsten
- Doppelschaukel ist 2020 zu ersetzen


### Ausstattung:

- Hängebrücke; Kletterhaus
- Doppelschaukel; Rutschenturm
- Wippe; Kletterbaum
- Klettergerüst; Tischtennisplatte
- Basketballkorb; Vogelnestschaukel





## 4.2.2. Bestandsaufnahme Spielplätze: Ortsteil Neuringe



(Quellenangabe: TwiGS)



## Flächengröße des Ortsteils Neuringe:

$A \approx 8,522 \text{ km}^2$

## Einwohner je Quadratkilometer:

$\approx 53 \text{ Einwohner/km}^2$

## Altersstruktur des Ortsteils Neuringe (Stand: 30.06.2018):

Einwohner 0 bis 3 Jahre:	13 Personen
Einwohner 4 bis 6 Jahre:	10 Personen
Einwohner 7 bis 15 Jahre:	28 Personen
Einwohner 16 bis 18 Jahre:	17 Personen
Einwohner 19 bis 65 Jahre:	314 Personen
<u>Einwohner 66 und älter:</u>	<u>66 Personen</u>
Einwohner Insgesamt:	448 Personen

## Zur Verfügung stehende Spielfläche „Soll“:

$2,00 \text{ m}^2/\text{Einwohner} \times 448 \text{ Personen} = 896 \text{ m}^2$

## Spielflächenbestand:

Öffentliche Spielplätze:	1 (1 zus. Spielplatz geplant)
Eingeschränkt öffentliche Spielplätze:	-
Spielfläche Bestand (insgesamt):	1.000 m <sup>2</sup>
Spielfläche/Einwohner:	2,23 m <sup>2</sup> /Einwohner
Differenz (in m <sup>2</sup> ):	+ 104 m <sup>2</sup>

## Ergebnis:

Die Anforderungen an die Größe der Spielfläche im Ortsteil Neuringe ist gemäß DIN 18034 erfüllt.



## Spielplatz: Sportplatz Neuringe



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil:	Neuringe
Straße / Lage:	Sportplatz
Zugänglichkeit:	öffentlich
Spielflächengröße:	1.000 m <sup>2</sup>
Ersteinrichtung:	Erweiterung 2016
Bebauungsplan:	-

### Bewertung:

Standort:	2,0
Zustand:	2,0
Erlebniswert:	3,0
<u>Gestaltung:</u>	<u>3,0</u>
Mittelwert:	<b>2,5</b>

### Kurzbeschreibung:

- Spielplatz befindet sich auf Privatbesitz (Nutzungserlaubnis läuft 2022 aus)
- Abwechslungsreich
- Guter Zustand
- Keine Beschattung
- Keine Sitzgelegenheit vorhanden

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Die Nutzungserlaubnis sollte über 2022 verlängert werden. Die Spielflächengröße des Spielplatzes Lambert-Lamann-Weg ist gem. DIN 18034 für den Ortsteil Neuringe nicht ausreichend.
- Sitzgelegenheit zukünftig herstellen
- 2 Hochstämmige Einzelbäume zur Herstellung einer Beschattung auf dem gemeindeeigenen Grundstück anpflanzen

### Ausstattung:

- Doppelschaukel
- Wippe
- Vogelnechtschaukel
- 2 Federwipptiere
- Spielgerätekombination



## Spielplatz: Lambert-Lamann-Weg



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil:	Neuringe
Straße / Lage:	Lambert-Lamann-Weg
Zugänglichkeit:	öffentlich
Spielflächengröße:	700 m <sup>2</sup>
Ersteinrichtung:	k.A.
Bebauungsplan:	ja

### Bewertung:


Standort:	k.A.
Zustand:	k.A.
Erlebniswert:	k.A.
Gestaltung:	k.A.
Mittelwert:	k.A.

### Kurzbeschreibung:

Dieser Spielplatz wird nach der Baugebieterschließung in den folgenden Jahren neu angelegt (geplanter Neubau 2021 – je nach Fortschritt der Bebauung). Die Spielflächengröße dieses Spielplatzes beträgt 700 m<sup>2</sup>. Die minimal geforderte Spielflächengröße im Ortsteil Neuringe sollte aber min. 896 m<sup>2</sup> betragen. Dieses bedeutet, dass der Spielplatz „Sportplatz Neuringe“ nach Ende des Pachtverhältnisses nicht aufgegeben, sondern verlängert werden sollte. Die Herstellung einer Beschattung durch einzelne Hochstämmen wäre im Anschlussbereich zur Landesstraße L 46 anzulegen.



## 4.2.3. Bestandsaufnahme Spielplätze: Ortsteil Hebelermeer



(Quellenangabe: TwiGS)



## Flächengröße des Ortsteils Hebelermeer:

A  $\approx$  8,109 km<sup>2</sup>

## Einwohner je Quadratkilometer:

$\approx$  53 Einwohner/km<sup>2</sup>

## Altersstruktur des Ortsteils Hebelermeer (Stand: 30.06.2018):

Einwohner 0 bis 3 Jahre:	20 Personen
Einwohner 4 bis 6 Jahre:	16 Personen
Einwohner 7 bis 15 Jahre:	58 Personen
Einwohner 16 bis 18 Jahre:	13 Personen
Einwohner 19 bis 65 Jahre:	325 Personen
<u>Einwohner 66 und älter:</u>	<u>88 Personen</u>
Einwohner Insgesamt:	520 Personen

## Zur Verfügung stehende Spielfläche „Soll“:

2,00 m<sup>2</sup>/Einwohner x 520 Personen = 1.040 m<sup>2</sup>

## Spielflächenbestand:

Öffentliche Spielplätze:	1
Eingeschränkt öffentliche Spielplätze:	-
Spielfläche Bestand (insgesamt):	984 m <sup>2</sup>
Spielfläche/Einwohner:	1,89 m <sup>2</sup> /Einwohner
Differenz (in m <sup>2</sup> ):	- 56 m <sup>2</sup>

## Ergebnis:

Die Anforderung an die Größe der Spielfläche im Ortsteil Hebelermeer ist gemäß DIN 18034 nicht erfüllt.



## Spielplatz: Hubertusstraße



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil: Hebelermeer  
Straße / Lage: Hubertusstraße  
Zugänglichkeit: öffentlich  
Spielflächengröße: 984 m<sup>2</sup>  
Ersteinrichtung: k.A.  
Bebauungsplan: ja

### Bewertung:

Standort: 2,0  
Zustand: 4,0  
Erlebniswert: 4,0  
Gestaltung: 4,0  
Mittelwert: 3,5

### Kurzbeschreibung:

- Guter Standort (Erreichbarkeit)
- Spielgeräte für Kleinkinder vorhanden
- Ausreichende Beschattung vorhanden
- Hinteren Spielbereich mehr aufwerten

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Die Seilbahn wurde wegen Mängel 2016 abgebaut und sollte ersetzt werden.
- Die Reckstangen müssten ersetzt werden.
- Ein zus. Klettergerät auf der Erweiterungsfläche wäre aufzubauen.
- Zaunanlage ertüchtigen.

### Ausstattung:



- Federwipptier
- Doppelschauke (incl. Kleinkindersitz)
- Wippe
- Reckstangen (3er)
- Karussell Typ C (Rundlauf)
- Karussell Typ B (mit drehendem Boden)
- Spielgerätekombination (Sandspielturm)
- Rutschenturm







## 4.2.4. Bestandsaufnahme Spielplätze: Ortsteil Schöninghsdorf



(Quellenangabe: TwiGS)



## Flächengröße des Ortsteils Schöninghsdorf:

A  $\approx$  33,111 km<sup>2</sup>

## Einwohner je Quadratkilometer:

$\approx$  46 Einwohner/km<sup>2</sup>

## Altersstruktur des Ortsteils Schöninghsdorf (Stand: 30.06.2018):

Einwohner 0 bis 3 Jahre:	53 Personen
Einwohner 4 bis 6 Jahre:	38 Personen
Einwohner 7 bis 15 Jahre:	154 Personen
Einwohner 16 bis 18 Jahre:	57 Personen
Einwohner 19 bis 65 Jahre:	1.021 Personen
<u>Einwohner 66 und älter:</u>	<u>207 Personen</u>
Einwohner Insgesamt:	1.530 Personen

## Zur Verfügung stehende Spielfläche „Soll“:

2,00 m<sup>2</sup>/Einwohner x 1.530 Personen = 3.060 m<sup>2</sup>

## Spielflächenbestand:

Öffentliche Spielplätze:	3
Eingeschränkt öffentliche Spielplätze:	1
Spielfläche Bestand (insgesamt):	6.583 m <sup>2</sup>
Spielfläche/Einwohner:	4,30 m <sup>2</sup> /Einwohner
Differenz (in m <sup>2</sup> ):	+ 3.523 m <sup>2</sup>

## Ergebnis:

Die Anforderung an die Größe der Spielfläche im Ortsteil Schöninghsdorf ist gemäß DIN 18034 erfüllt. Die Spielplätze an der **Weststraße** und **Bgm.-Brüning-Str.** wurden im Ortsteil Schöninghsdorf bereits aufgegeben und nicht bei den weiteren Berechnungen berücksichtigt. Der Spielplatz beim **Kindergarten St. Franziskus** ist ebenfalls nicht öffentlich zugänglich und blieb ebenfalls bei diesen Berechnungen unberücksichtigt.



## Spielplatz: Rosenstraße



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil:	Schöninghsdorf
Straße / Lage:	Rosenstraße
Zugänglichkeit:	öffentlich
Spielflächengröße:	1.818 m <sup>2</sup>
Ersteinrichtung:	k.A.
Bebauungsplan:	ja

### Bewertung:

Standort:	2,5
Zustand:	5,5
Erlebniswert:	6,0
<u>Gestaltung:</u>	<u>6,0</u>
Mittelwert:	<b>5,0</b>

### Kurzbeschreibung:

- Guter Standort (Erreichbarkeit)
- Alle Spielgeräte entsprechen nicht den gültigen Vorschriften
- Geringe Nutzung
- Totholz bei den angrenzenden Bäumen
- Schlechte Einsichtbarkeit

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Alle Spielgeräte entsprechen nicht den gültigen DIN Normen und sind abzubauen.
- Wegen der geringen Nutzung und die Möglichkeit zur Einsparung in der Unterhaltung, sollte dieser Spielplatz zur Freifläche umfunktioniert werden.
- Baumpflegearbeiten durchführen.

### Ausstattung:

- Doppelschaukel (unbespielbar)
- Wippe
- Wippe/Schaukel Gestell
- Rutsche
- Karussell





## Spielplatz: Fuchsienweg



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil:	Schöninghsdorf
Straße / Lage:	Fuchsienweg
Zugänglichkeit:	öffentlich
Spielflächengröße:	655 m <sup>2</sup>
Ersteinrichtung:	2017
Bebauungsplan:	ja

### Bewertung:

Standort:	2,0
Zustand:	2,0
Erlebniswert:	2,0
<u>Gestaltung:</u>	<u>2,0</u>
Mittelwert:	<b>2,0</b>

### Kurzbeschreibung:

- Guter Standort (Erreichbarkeit)
- Abwechslungsreiche Spielgeräte
- Keine Beschattung vorhanden

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Eine mögliche Beschattung durch die Anpflanzung von 3 hochstämmigen Bäumen herstellen.


### Ausstattung:

- Sandspielturm
- Stehwippe
- Vogelnestschaukel
- Karussell
- Spielgerätekombination  
Incl. Doppelschaukel





## Spielplatz: Franziskusschule



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil:	Schöningsdorf
Straße / Lage:	Grundschule
Zugänglichkeit:	eingeschränkt öffentlich
Spielflächengröße:	70% der Spielfläche = 2.800 m <sup>2</sup>
Ersteinrichtung:	k.A.
Bebauungsplan:	-

### Bewertung:

Standort:	2,0
Zustand:	3,5
Erlebniswert:	3,0
<u>Gestaltung:</u>	<u>3,0</u>
Mittelwert:	<b>2,9</b>

### Kurzbeschreibung:

- Guter Standort (Erreichbarkeit)
- Abwechslungsreiche Spielgeräte (Alle Altersklassen geeignet)

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Klettergerüst (Holz) sollte im Jahr 2020 ersetzt werden.
- Kleinere Reparaturarbeiten durchführen

### Ausstattung:

- Rutschenturm
- Klettergerüst (Holz)
- Klettergerüst (Metall)
- Wachelsteg
- Reckstangen
- 2 x Parallelreck
- Spielhaus und Tisch
- Doppelschaukel
- Vogelnechtschaukel
- 2 x Fußballtore





## Spielplatz: Ginsterweg



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil:	Schöningsdorf
Straße / Lage:	Ginsterweg
Zugänglichkeit:	öffentlich
Spielflächengröße:	1.310 m <sup>2</sup>
Ersteinrichtung:	k.A.
Bebauungsplan:	ja

### Bewertung:

Standort:	2,0
Zustand:	6,0
Erlebniswert:	6,0
Gestaltung:	6,0
Mittelwert:	<b>5,0</b>

### Kurzbeschreibung:

- Guter Standort (Erreichbarkeit)
- Spielgeräte überwiegend in Eigenbau (nicht zulässig)
- Unzureichende Beschilderung

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Sofortiger Rückbau aller Spielgeräte (entsprechen nicht den DIN Normen)
- Wegen der alleinigen Lage im südlichen Bereich von Schöningsdorf sollte dieser Spielplatz im Jahr 2019 saniert werden.
- Die Ausschilderung verbessern.


### Ausstattung:

- Sandkasten
- Seilbahn unbespielbar
- Rutschenturm
- Doppelschaukel
- Karussell
- Reckstangen (3er)
- Wippe
- Klettergerüst





## 4.2.5. Bestandsaufnahme Spielplätze: Ortsteil Rühlermoor / -feld



(Quellenangabe: TwiGS)



## Flächengröße des Ortsteils Rühlermoor / -feld:

$A \approx 14,947 \text{ km}^2$

## Einwohner je Quadratkilometer:

$\approx 76 \text{ Einwohner/km}^2$

## Altersstruktur des Ortsteils Rühlermoor / -feld (Stand: 30.06.2018):

Einwohner 0 bis 3 Jahre:	36 Personen
Einwohner 4 bis 6 Jahre:	30 Personen
Einwohner 7 bis 15 Jahre:	98 Personen
Einwohner 16 bis 18 Jahre:	47 Personen
Einwohner 19 bis 65 Jahre:	750 Personen
<u>Einwohner 66 und älter:</u>	<u>172 Personen</u>
Einwohner Insgesamt:	1.133 Personen

## Zur Verfügung stehende Spielfläche „Soll“:

$2,00 \text{ m}^2/\text{Einwohner} \times 1.133 \text{ Personen} = 2.266 \text{ m}^2$

## Spielflächenbestand:

Öffentliche Spielplätze:	3 (1 zus. Spielplatz geplant - gemäß B-Plan)
Eingeschränkt öffentliche Spielplätze:	2
Spielfläche Bestand (insgesamt):	8.593 m <sup>2</sup>
	(Spielflächengröße ohne den Spielplatz Beethovenstraße / Händelstraße berechnet)
Spielfläche/Einwohner:	7,58 m <sup>2</sup> /Einwohner
Differenz (in m <sup>2</sup> ):	+ 6.327 m <sup>2</sup>

## Ergebnis:

Die Anforderung an die Größe der Spielfläche im Ortsteil Rühlermoor / -feld ist gemäß DIN 18034 erfüllt.



## Spielplatz: Ahornstraße



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil:	Rühlermoor / -feld
Straße / Lage:	Ahornstraße/Blumenstraße
Zugänglichkeit:	öffentlich
Spielflächengröße:	1.127 m <sup>2</sup>
Ersteinrichtung:	k.A.
Bebauungsplan:	ja

### Bewertung:

Standort:	3,0
Zustand:	5,0
Erlebniswert:	5,0
<u>Gestaltung:</u>	<u>5,0</u>
Mittelwert:	4,5

### Kurzbeschreibung:

- Gute Erreichbarkeit
- Pflegeaufwand wird von Spielplatzpaten übernommen
- Einige Spielgeräte entsprechen nicht den gültigen DIN Normen
- Erhöhte Anzahl von Mängeln

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Sofortiger Rückbau der abgängigen Spielgeräte und 2019 eine Komplettanierung durchführen
- Spiel- und Erlebniswert sollte erhöht werden
- Baumpflegearbeiten sind durchführen

### Ausstattung:

- Sandkasten, Wippe
- Seilbahn (unbespielbar)
- Freistehende Rutsche
- Doppelschaukel, Hangelgerüst
- Klettergerüst (Holz)
- Klettergerüst (Metall)
- Reckstangen (3er)





## Spielplatz: Im Staatsmoor



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil:	Rühlermoor / -feld
Straße / Lage:	Im Staatsmoor
Zugänglichkeit:	öffentlich
Spielflächengröße:	1.167 m <sup>2</sup>
Ersteinrichtung:	k.A.
Bebauungsplan:	ja

### Bewertung:

Standort:	3,0
Zustand:	5,5
Erlebniswert:	5,0
<u>Gestaltung:</u>	<u>5,0</u>
Mittelwert:	<b>4,6</b>

### Kurzbeschreibung:

- Gute Lage und Erreichbarkeit
- Geringe Nutzung festgestellt
- Vielzahl der Spielgeräte entsprechen nicht den gültigen DIN Normen
- Erhebliche Anzahl an Mängeln

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Vereinzelt Spielgeräte entsprechen nicht den gültigen DIN Normen und sind abzubauen.
- Wegen der geringen Nutzung und die Möglichkeit zu Einsparung der Spielflächengröße, sollte dieser Spielplatz zur Freifläche umfunktioniert werden.

### Ausstattung:

- Karussell
- Sandkasten
- 2 x Federwipptiere
- Wippe
- Doppelschaukel incl. Kleinkindersitz
- Hügelandschaft incl. Rutsche und Tunnel
- Seilbahn (unbespielbar)





## Spielplatz: Mozartstraße



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil:	Rühlermoor / -feld
Straße / Lage:	Mozartstraße
Zugänglichkeit:	öffentlich
Spielflächengröße:	689 m <sup>2</sup>
Ersteinrichtung:	k.A.
Bebauungsplan:	ja

### Bewertung:

Standort:	2,5
Zustand:	3,0
Erlebniswert:	3,5
<u>Gestaltung:</u>	<u>3,5</u>
Mittelwert:	<b>3,1</b>

### Kurzbeschreibung:

- Gute Lage und Erreichbarkeit
- Keine Beschattung
- Einzäunung ertüchtigen und kleinere Mängel beseitigen

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- 3 Hochstämme anpflanzen (Beschattung)
- In Zukunft um Federwipptier erweitern
- Fallschutzbereiche nacharbeiten und kleinere Reparaturen durchführen

### Ausstattung:

- Klettergerüst
- Doppelschaukel
- Balancierbalken
- Sandspielgerüst
- Freistehende Rutsche
- Karussell





## Spielplatz: Beethovenstraße/Händelstraße



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil:	Rühlermoor / -feld
Straße / Lage:	Beethovenstraße / Händelstraße
Zugänglichkeit:	öffentlich
Spielflächengröße:	2.177 m <sup>2</sup>
Ersteinrichtung:	k.A.
Bebauungsplan:	ja

### Bewertung:

Standort:	k.A.
Zustand:	k.A.
Erlebniswert:	k.A.
<u>Gestaltung:</u>	<u>k.A.</u>
Mittelwert:	<b>k.A.</b>

### Kurzbeschreibung:

Gemäß Bebauungsplan „Zwischen Blumenstraße und L 47“ (Nr. 66) soll dieser Spielplatz in Zukunft neu angelegt werden.

### Ergebnis:

Es ist geplant diese Fläche im Jahr 2020 als Freifläche herzustellen. Eine Neuanlegung dieser Fläche zu einem komplett ausgestatteten Spielplatz sollte in den kommenden Jahren durchgeführt werden.



## Spielplatz: Christophorusschule



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil:	Rühlermoor / -feld
Straße / Lage:	Christophorusschule
Zugänglichkeit:	eingeschränkt öffentlich
Spielflächengröße:	70% der Spielfläche = 2.250 m <sup>2</sup>
Ersteinrichtung:	k.A.
Bebauungsplan:	-

### Bewertung:

Standort:	2,5
Zustand:	4,5
Erlebniswert:	3,5
<u>Gestaltung:</u>	<u>3,5</u>
Mittelwert:	<b>3,5</b>

### Kurzbeschreibung:

- Guter Standort und Erreichbarkeit
- Spielgeräte für alle Altersklassen
- Vielzahl an Mängeln  
(vor allen Dingen an der Hügellandschaft)

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Klettergerüst & Doppelschaukel erneuern.
- Wegen der Vielzahl der Mängel ist die Hügellandschaft incl. der Spielgeräte in diesem Jahr zu erneuern.
- Der Förderverein der Grundschule würde sich finanziell und handwerklich mit einbringen.

### Ausstattung:

- Vogelnechtschaukel, Tischtennisplatte
- 2 Einzelschaukeln, Torwand
- Rutschenturm
- 2er Reckstangen
- Klettergerüst
- Hügellandschaft (incl. Steg, Podeste,...)
- 2 Fußballtore
- 2 Basketballkörbe
- Sandkasten incl. angrenzenden Gartenhaus





## Spielplatz: Kindergarten St. Hermann-Josef (Kirchengemeinde ist Träger dieses Spielplatzes)



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil:	Rühlermoor / -feld
Straße / Lage:	Kindergarten
Zugänglichkeit:	eingeschränkt öffentlich
Spielflächengröße:	70% der Spielfläche = 3.360 m <sup>2</sup>
Ersteinrichtung:	k.A.
Bebauungsplan:	-

### Bewertung:

Standort:	2,0
Zustand:	3,0
Erlebniswert:	2,0
Gestaltung:	2,0
Mittelwert:	<b>2,3</b>

### Kurzbeschreibung:

- Guter Standort (Erreichbarkeit)
- Gute Ausstattung und Beschattung
- Spielplatz wurde durch Leader gefördert und steht nur eingeschränkt zur Verfügung

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Die Kirchengemeinde ist Träger und zugleich unterhaltungspflichtig für diesen Spielplatz.
- Außerhalb der Öffnungszeiten des Kindergartens, steht der Spielplatz der Öffentlichkeit zur Verfügung.

### Ausstattung:

#### Kleinkinderbereich:

- (Vogelnestschaukel, Rutschenturm)



#### Kindergartenbereich:

- Doppelschaukel & Vogelnestschaukel
- 2er Reckstangen & Sandkasten
- Hügel Landschaften & Spielhaus
- Wasserspielanlage & Bauwagen
- Kletterturm- & Rutschenturmanlage
- Sprungerät (Trampolin) & Torwand
- Fussballtor & Bobbycarbahn





## 4.2.6. Bestandsaufnahme Spielplätze: Ortsteil Twist Bült



(Quellenangabe: TwiGS)



## Flächengröße des Ortsteils Twist Bült:

$A \approx 16,099 \text{ km}^2$

## Einwohner je Quadratkilometer:

$\approx 209 \text{ Einwohner/km}^2$

## Altersstruktur des Ortsteils Twist Bült (Stand: 30.06.2018):

Einwohner 0 bis 3 Jahre:	135 Personen
Einwohner 4 bis 6 Jahre:	98 Personen
Einwohner 7 bis 15 Jahre:	266 Personen
Einwohner 16 bis 18 Jahre:	108 Personen
Einwohner 19 bis 65 Jahre:	2.290 Personen
<u>Einwohner 66 und älter:</u>	<u>464 Personen</u>
Einwohner Insgesamt:	3.361 Personen

## Zur Verfügung stehende Spielfläche „Soll“:

$2,00 \text{ m}^2/\text{Einwohner} \times 3.361 \text{ Personen} = 6.722 \text{ m}^2$

## Spielflächenbestand:

Öffentliche Spielplätze:	8
Eingeschränkt öffentliche Spielplätze:	2
Spielfläche Bestand (insgesamt):	12.202 m <sup>2</sup>
Spielfläche/Einwohner:	3,63 m <sup>2</sup> /Einwohner
Differenz (in m <sup>2</sup> ):	+ 5.480 m <sup>2</sup>


## Ergebnis:

Die Anforderung an die Größe der Spielfläche im Ortsteil Twist Bült ist gemäß DIN 18034 erfüllt.

Die Spielplätze **Drosselweg** und **Friedhofstraße** wurden bereits aufgegeben und bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt. Der neu angelegte Spielplatz bei der **Kita St. Raphael** ist nicht öffentlich zugänglich und blieb bei diesen Berechnungen ebenfalls unberücksichtigt.



## Spielplatz: Marienschule



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil:	Twist Bült
Straße / Lage:	Auf dem Bült
Zugänglichkeit:	eingeschränkt öffentlich
Spielflächengröße:	70% der Spielfläche = 2.850 m <sup>2</sup>
Ersteinrichtung:	k. A.
Bebauungsplan:	-

### Bewertung:

Standort:	2,5
Zustand:	3,5
Erlebniswert:	3,5
<u>Gestaltung:</u>	<u>3,5</u>
Mittelwert:	<b>3,3</b>

### Kurzbeschreibung:

- Abwechslungsreich (Alle Altersklassen)
- Zentrale Lage und gute Beschattung
- Vielzahl an Sitzgelegenheiten
- Gute Beschattung

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Schaukelbestand zu gering. Es wird empfohlen in Zukunft die Schaukelanlagen zu erweitern.
- Fallschutzbereich ertüchtigen.

### Ausstattung:

- 2er Reckstangen, Kletternetz
- Doppelschaukel
- Vogelnestschaukel
- Kletter- und Balancierbäume
- Rutschenturm
- Basketballtor, Torwand
- Kletterwand an Mauerwerk
- Tischtennisplatte
- Klettergerüst (Reifen)





## Spielplatz: Kindergarten St. Marien (Kirchengemeinde ist Träger dieses Spielplatzes)



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil:	Twist Bült
Straße / Lage:	Kindergarten
Zugänglichkeit:	eingeschränkt öffentlich
Spielflächengröße:	70 % der Spielfläche = 2.240 m <sup>2</sup>
Ersteinrichtung:	k.A.
Bebauungsplan:	-

### Bewertung:

Standort:	2,5
Zustand:	4,0
Erlebniswert:	3,0
<u>Gestaltung:</u>	<u>3,0</u>
Mittelwert:	<b>3,1</b>

### Kurzbeschreibung:

- Guter Standort (Erreichbarkeit)
- Gute Ausstattung und Beschattung
- Spielplatz wurde durch Leader gefördert und steht eingeschränkt öffentlich zur Verfügung

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Die Kirchengemeinde ist Träger dieses Spielplatzes. Da die Gemeinde Erbpachtnehmer des Grundstückes ist, verbleibt die Unterhaltungspflicht bei der Gemeinde.
- 2 Doppelschaukeln sind 2020 zu ersetzen.

### Ausstattung:

#### Kleinkinderbereich:

- (Vogelnestschaukel, Rutschenturm, Spielhaus)

#### Kindergartenbereich:

- 2 Doppelschaukeln & Vogelnestschaukel
- Schaukelnetz & Federwipptier
- Hügelandschaft & 3 Spielhäuschen
- Klettergerüst & 3er Reckstangen
- Sandmatschanlage & Sandkastenbereich
- Große Spielgerätekombination
- Fußballtor





## Spielplatz: Hermannstraße



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil:	Twist Bült
Straße / Lage:	Hermannstraße
Zugänglichkeit:	öffentlich
Spielflächengröße:	874 m <sup>2</sup>
Ersteinrichtung:	k.A.
Bebauungsplan:	ja

### Bewertung:

Standort:	2,5
Zustand:	5,5
Erlebniswert:	5,0
<u>Gestaltung:</u>	<u>5,0</u>
Mittelwert:	<b>4,5</b>

### Kurzbeschreibung:

- Keine Beschattung
- Fast alle Spielgeräte entsprechen nicht den gültigen DIN Normen
- Unzureichende Beschilderung

### Ausstattung:

- Seilbahn (unbespielbar)
- Klettergerüst
- 2 er Wippe
- Doppelschaukel (unbespielbar)
- Reifenschaukel (unbespielbar)
- Sandkasten
- Freistehende Rutsche


### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Rückbau der abgängigen Geräte
- Wegen der Alleinlage dieses Spielplatzes in diesem Wohngebiet und die örtlichen Barrieren der beiden angrenzenden Hauptverkehrsstraßen sollte dieser Spielplatz dauerhaft erhalten bleiben. Geplante Sanierung wäre im Jahre 2020.





## Spielplatz: Hermann-Eilers-Straße



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil:	Twist Bült
Straße / Lage:	Hermann-Eilers-Straße
Zugänglichkeit:	öffentlich
Spielflächengröße:	634 m <sup>2</sup>
Ersteinrichtung:	k.A.
Bebauungsplan:	ja

### Bewertung:

Standort:	2,5
Zustand:	2,5
Erlebniswert:	3,0
Gestaltung:	3,0
Mittelwert:	2,8

### Kurzbeschreibung:

- Spielplatz wurde im Jahre 2018 mit vorhandenen Spielgeräten neu errichtet.
- Zentraler Standort mit guter Anbindung
- Unzureichende Beschilderung
- Keine Beschattung vorhanden

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Ausreichende Beschilderung, Beschattung, Sitzgelegenheit und Abfallbehälter kurzfristig nachrüsten.

### Ausstattung:

- Reifenschaukel
- Federwipptier
- Karussell
- Wippe
- Doppelschaukel





## Spielplatz: Habichtweg



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil: Twist Bült  
Straße / Lage: Habichtweg  
Zugänglichkeit: öffentlich  
Spielflächengröße: 1.025 m<sup>2</sup>  
Ersteinrichtung: k.A.  
Bebauungsplan: ja

### Bewertung:

Standort: 2,5  
Zustand: 3,0  
Erlebniswert: 3,0  
Gestaltung: 3,0  
Mittelwert: 2,9

### Kurzbeschreibung:

- Keine Beschattung
- Zentraler Standort
- Eher für Kinder (6-15 Jahre) geeignet

### Ausstattung:

- Spielgerätekombination (incl. Rutsche)
- Wippschiff
- Vogelnestschaukel
- Seilbahn

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Zaun und Fallschutz ertüchtigen
- Kleinere Reparaturen durchführen
- Beschattung durch Pflanzung von hochstämmigen Bäumen herstellen
- Um den Spielwert zu erhöhen sollte dieser Spielplatz in Zukunft um eine Schaukelanlage erweitert werden.





## Spielplatz: Bussardweg



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil: Twist Bült  
Straße / Lage: Bussardweg  
Zugänglichkeit: öffentlich  
Spielflächengröße: 550 m<sup>2</sup>  
Ersteinrichtung: k.A.  
Bebauungsplan: ja

### Bewertung:

Standort: 2,5  
Zustand: 3,5  
Erlebniswert: 4,0  
Gestaltung: 4,0  
Mittelwert: 3,5

### Kurzbeschreibung:

- Eher für Kleinkinder (0-6 Jahre) geeignet
- Zentraler Standort
- Fußballtor ungeeignet für Kinderspielplätze
- Unzureichende Beschattung

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Zaun, Fallschutz und Spielgeräte ertüchtigen
- Beschattung durch Einzelbäume erweitern
- Fußballtor entfernen
- Um den Spielwert zu erhöhen sollte dieser Spielplatz in Zukunft um ein zusätzliches Kleinkinderspielgerät erweitert werden.

### Ausstattung:

- Sandspielturmanlage
- Federwipptier
- Rutschenturm incl. einer Schaukel
- Fußballtor





## Spielplatz: Albert-Schweitzer-Straße



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil:	Twist Bült
Straße / Lage:	Albert-Schweitzer-Straße
Zugänglichkeit:	öffentlich
Spielflächengröße:	739 m <sup>2</sup>
Ersteinrichtung:	k.A.
Bebauungsplan:	nein

### Bewertung:

Standort:	2,5
Zustand:	6,0
Erlebniswert:	5,5
<u>Gestaltung:</u>	<u>6,0</u>
Mittelwert:	<b>5,0</b>

### Kurzbeschreibung:

- Pflege wird von Anliegern durchgeführt
- Guter Standort
- Keine Einfriedung zur Straße
- Spielgeräte entsprechen zum größten Teil nicht den gültigen DIN Normen

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Rückbau der abgängigen Spielgeräte.
- Es sollte eine Komplettanierung in einem kleineren Umfang durchgeführt werden. Die Doppelschaukel kann erhalten bleiben.

### Ausstattung:

- 2 x Klettergerüst (Metall)
- Sandkasten
- Doppelschaukel
- Fussballtor
- Podest incl. Rutsche
- Basketballkorb (nicht bespielbar)





## Spielplatz: Kettelerstraße



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil: Twist Bült  
 Straße / Lage: Kettelerstraße  
 Zugänglichkeit: öffentlich  
 Spielflächengröße: 725 m<sup>2</sup>  
 Ersteinrichtung: k.A.  
 Bebauungsplan: ja

### Bewertung:

Standort: 3,5  
 Zustand: 6,0  
 Erlebniswert: 5,5  
Gestaltung: 6,0  
 Mittelwert: 5,3

### Kurzbeschreibung:

- Alle Spielgeräte entsprechen nicht den gültigen DIN Normen
- Geringe Nutzung erkannt
- Keine Beschattung vorhanden
- Starke Unebenheiten in der Bodenbeschaffenheit

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Kurzfristiger Rückbau aller Spielgeräte.
- Wegen der geringen Nutzung und die Möglichkeit zu Einsparung in der Unterhaltung, wäre dieser Spielplatz evtl. zur Freifläche umzuändern.

### Ausstattung:

- 2 x Klettergerüst (Metall)
- Sandkasten
- Doppelschaukel
- Karussell
- Rutsche (freistehend)
- Reifenschaukel
- 3 er Reckstangen





## Spielplatz: Wintershallstraße



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil: Twist Bült  
Straße / Lage: Wintershallstraße  
Zugänglichkeit: öffentlich  
Spielflächengröße: 1.780 m<sup>2</sup>  
Ersteinrichtung: k.A.  
Bebauungsplan: ja

### Bewertung:

Standort: 3,0  
Zustand: 5,0  
Erlebniswert: 5,5  
Gestaltung: 5,5  
Mittelwert: 4,8

### Kurzbeschreibung:

- Fast alle Spielgeräte entsprechen nicht den gültigen DIN Normen
- Vielzahl an Mängeln
- Keine Beschattung (die angrenzende Baum musste 2019 entnommen werden)
- Geringer Spielwert
- Zentrale Lage mit großer Spielfläche

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Kurzfristiger Rückbau aller Spielgeräte
- Komplettsanierung durchführen
- Ausreichende Beschattung herstellen
- Zaunanlage ertüchtigen


### Ausstattung:

- Klettergerüst
- Sandkasten
- Klettergerüst incl. Schaukel
- Karussell
- Rutsche (freistehend)
- 3 er Reckstangen





## Spielplatz: Alter Diek



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil: Twist Bült  
 Straße / Lage: Alter Diek  
 Zugänglichkeit: öffentlich  
 Spielflächengröße: 785 m<sup>2</sup>  
 Ersteinrichtung: k.A.  
 Bebauungsplan: nein

### Bewertung:

Standort: -  
 Zustand: -  
 Erlebniswert: -  
 Gestaltung: -  
 Mittelwert: **k.A.**

### Kurzbeschreibung:

Die Spielplatzgeräte wurden wegen der Vielzahl an Mängeln im Jahre 2017 abgebaut. Die zur Verfügung stehende Fläche wurde als Freifläche hergestellt.

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Zaunanlage ertüchtigen
- Fläche planieren und einsäen
- Keine weiteren Investitionen geplant



### Ausstattung:

- Keine





## 4.2.7. Bestandsaufnahme Spielplätze: Ortsteil Twist Siedlung



(Quellenangabe: TwiGS)



## Flächengröße des Ortsteils Twist Siedlung:

A  $\approx$  16,836 km<sup>2</sup>

## Einwohner je Quadratkilometer:

$\approx$  157 Einwohner/km<sup>2</sup>

## Altersstruktur des Ortsteils Twist Siedlung (Stand: 30.06.2018):

Einwohner 0 bis 3 Jahre:	94 Personen
Einwohner 4 bis 6 Jahre:	91 Personen
Einwohner 7 bis 15 Jahre:	222 Personen
Einwohner 16 bis 18 Jahre:	79 Personen
Einwohner 19 bis 65 Jahre:	1.730 Personen
<u>Einwohner 66 und älter:</u>	<u>421 Personen</u>
Einwohner Insgesamt:	2.637 Personen

## Zur Verfügung stehende Spielfläche „Soll“:

2,00 m<sup>2</sup>/Einwohner x 2.637 Personen = 5.274 m<sup>2</sup>

## Spielflächenbestand:

Öffentliche Spielplätze:	5
Teilweise öffentliche Spielplätze:	3
Spielfläche Bestand (insgesamt):	17.122 m <sup>2</sup>
Spielfläche/Einwohner:	6,49 m <sup>2</sup> /Einwohner
Differenz (in m <sup>2</sup> ):	+ 11.848 m <sup>2</sup>

## Ergebnis:

Die Anforderung an die Größe der Spielfläche im Ortsteil Twist Siedlung ist gemäß DIN 18034 erfüllt. Die Spielplätze **Fürstenbergstraße** und **Ringstraße** wurden aufgegeben.

Der **Mehrgenerationenplatz** wurde bei diesen Berechnungen nicht berücksichtigt.

Im Zuge der Erweiterung des **Kindergartens St. Ansgar** wird momentan geprüft, die gesamte Unterhaltung des Spielplatzes dem kirchlichen Träger zuzuordnen. Aus diesem Grunde wurde die Spielfläche bei den Berechnungen ebenfalls nicht berücksichtigt.



## Spielplatz: Am Hallenbad



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil:	Twist Siedlung
Straße / Lage:	Am Hallenbad
Zugänglichkeit:	eingeschränkt öffentlich
Spielflächengröße:	70% der Spielfläche = 1.600 m <sup>2</sup>
Ersteinrichtung:	k.A.
Bebauungsplan:	nein

### Bewertung:

Standort:	4,0
Zustand:	3,5
Erlebniswert:	4,0
Gestaltung:	4,0
Mittelwert:	<b>3,9</b>

### Kurzbeschreibung:

- Unzureichende Beschilderung
- Gute Beschattung
- Die Zugänglichkeit wird den Öffnungszeiten des Hallenbades angepasst.

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Ausschilderung verbessern
- Keine weiteren Maßnahmen geplant


### Ausstattung:

- 2 Federwipptiere
- Beachvolleyballfeld
- Wippe
- Turmanlage incl. Rutsche, Reckstange und 1-er Schaukel





## Spielplatz: Oberschule Am See



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil:	Twist Siedlung
Straße / Lage:	Oberschule Am See
Zugänglichkeit:	eingeschränkt öffentlich
Spielflächengröße:	70% der Spielfläche = 3.600 m <sup>2</sup>
Ersteinrichtung:	k.A.
Bebauungsplan:	-

### Bewertung:

Standort:	3,5
Zustand:	4,0
Erlebniswert:	4,0
Gestaltung:	4,0
Mittelwert:	<b>3,9</b>

### Kurzbeschreibung:

- Geringer Spielwert
- Tischtennisplatten größtenteils defekt
- Gute Beschattungen
- Gute Rückzugsmöglichkeiten

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Kleinere Reparaturen durchführen
- Fallschutzbereiche ertüchtigen
- Abgängige Sitzbalken sind zu erneuern


### Ausstattung:

- 4 Tischtennisplatten
- Basketballkorb
- 2 x 3er Reckstangen
- Große Seilschaukel
- 2 Fußballtore
- Volleyballfeld (ohne Netz)
- Kletter- und Balancierkombination





## Spielplatz: Lessingstraße



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil:	Twist Siedlung
Straße / Lage:	Lessingstraße
Zugänglichkeit:	öffentlich
Spielflächengröße:	1.875 m <sup>2</sup>
Ersteinrichtung:	k.A.
Bebauungsplan:	ja

### Bewertung:

Standort:	2,5
Zustand:	4,0
Erlebniswert:	4,0
Gestaltung:	4,0
Mittelwert:	<b>3,6</b>

### Kurzbeschreibung:

- Gute Lage
- Flächenmäßige Ausstattung
- Eher für Kleinkinder 0-6 Jahre angelegt
- Keine Beschattung vorhanden
- Geringer Spielwert

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Fußballtor wurde wegen Mängel entfernt
- Erweiterung des Spielangebotes für Kinder ab dem 6. Lebensjahr durch die Nachrüstung von Spielgeräten (z.B. Seilbahn)
- Beschattung herstellen und kleinere Reparaturen durchführen


### Ausstattung:

- Rutschenturm incl. 1-er Schaukel
- Sandspielturm
- Wipgestell
- Fußballtor (wegen Mängel abgebaut)





## Spielplatz: Farnweg



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil: Twist Siedlung  
 Straße / Lage: Farnweg  
 Zugänglichkeit: öffentlich  
 Spielflächengröße: 946 m<sup>2</sup>  
 Ersteinrichtung: k.A.  
 Bebauungsplan: ja

### Bewertung:

Standort: -  
 Zustand: -  
 Erlebniswert: -  
 Gestaltung: -  
 Mittelwert: **k.A.**

### Kurzbeschreibung:

Die Spielplatzgeräte wurden wegen der Vielzahl von Mängeln im Jahre 2017 zurückgebaut. Die zur Verfügung stehende Fläche wurde als Freifläche hergestellt.

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Zaunanlage abbauen
- Fläche planieren und einsäen
- Keine weiteren Investitionen geplant

### Ausstattung:

- Keine





## Spielplatz: Ansgarschule



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil:	Twist Siedlung
Straße / Lage:	Ansgarstraße
Zugänglichkeit:	eingeschränkt öffentlich
Spielflächengröße:	70% der Spielfläche = 1.600 m <sup>2</sup>
Ersteinrichtung:	k.A.
Bebauungsplan:	-

### Bewertung:

Standort:	2,5
Zustand:	4,0
Erlebniswert:	3,5
<u>Gestaltung:</u>	<u>3,5</u>
Mittelwert:	<b>3,4</b>

### Kurzbeschreibung:

- Gute Lage und Erreichbarkeit
- Für Kinder aller Altersgruppen geeignet
- Gute Beschattungen & Rückzugsmöglichkeiten

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Im Jahr 2019 sollen drei abgängige Spielgeräte ersetzt werden. Wie in der Vergangenheit schon durchgeführt, würde der Förderverein diese Maßnahme finanziell unterstützen.
- Sitzpoller wurden abgebaut und sollten ebenfalls erneuert werden.


### Ausstattung:

- Balancierbalken, Seilbahn
- Große Spielurmkombination
- Tischtennisplatte
- Doppelschaukel
- 2 x Vogelnestschaukel
- 3er Reckstangen
- Kletterwand
- Wackelsteg (abgängig)
- Klettergerüst (unbespielbar gemacht)
- Klettergerüst (abgängig)





## Spielplatz: Am Park



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil: Twist Siedlung  
Straße / Lage: Am Park / Eichenweg  
Zugänglichkeit: öffentlich  
Spielflächengröße: 9.000 m<sup>2</sup>  
Ersteinrichtung: 2016  
Bebauungsplan: nein

### Bewertung:

Standort: 2,0  
Zustand: 2,5  
Erlebniswert: 2,5  
Gestaltung: 2,5  
Mittelwert: **2,4**

### Kurzbeschreibung:

- Gute Lage und Erreichbarkeit
- Flächenmäßige Ausstattung
- Erweiterungspotential vorhanden

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Seilbahnhügel und Fallschutzbereiche ertüchtigen.
- In Zukunft das Spielangebot durch die Ergänzung von Spielgeräten (z.B. Wippe, Doppelschaukel) erweitern.
- Ballfangzäune sind aufzustellen.

### Ausstattung:

- Schaukelkarussell
- 2 Fußballtore
- Seilbahn
- Kletterkombination
- Kleinkindervogelnestschaukel
- Federwipptier
- Boulebahn





## Spielplatz: Am Kreishof



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil: Twist Siedlung  
Straße / Lage: Am Kreishof  
Zugänglichkeit: öffentlich  
Spielflächengröße: 523 m<sup>2</sup>  
Ersteinrichtung: k.A.  
Bebauungsplan: ja

### Bewertung:

Standort: 4,0  
Zustand: 5,5  
Erlebniswert: 6,0  
Gestaltung: 6,0  
Mittelwert: 5,4

### Kurzbeschreibung:

- Kleiner Spielplatz
- Geringer Erlebnis- und Gestaltungswert
- Ausreichende Beschattung
- Vielzahl an Mängeln

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Mit Blick auf eine mögliche Aufnahme in das „Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK)“ sollten an diesem Spielplatz vorerst keine Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.

### Ausstattung:

- Wippe
- Klettergerüst
- Doppelschaukel



## Spielplatz: Ringstraße



### Allgemeine Angaben:

Ortsteil:	Twist Siedlung
Straße / Lage:	Ringstraße/Weißdornweg
Zugänglichkeit:	öffentlich
Spielflächengröße:	1.324 m <sup>2</sup>
Ersteinrichtung:	k.A.
Bebauungsplan:	ja

### Bewertung:

Standort:	4,0
Zustand:	5,5
Erlebniswert:	6,0
Gestaltung:	6,0
Mittelwert:	<b>5,4</b>

### Kurzbeschreibung:

- Geringer Erlebnis- und Gestaltungswert
- Kaum Beschattung
- Erhöhte Anzahl von Mängeln
- Unzureichende Beschilderung
- Unzureichende Einsichtbarkeit

### Maßnahmen/Empfehlungen:

- Mit Blick auf eine mögliche Aufnahme in das „Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK)“ sollten an diesem Spielplatz vorerst keine Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.

### Ausstattung:

- Karussell
- Freistehende Rutsche
- Doppelschaukel
- 3er Reckstangen





## 5. Zusammenfassung der vereinzeltten Spielplätze und Freiflächen

### 5.1. Ortsteil Adorf

Allg. Angaben zu diesem Ortsteil:	Einwohner Insgesamt:	Einwohner bis 18 Jahre:	Anzahl der Spielplätze:	Spielflächengröße Bestand:	Spielflächengröße Soll:	Spielflächengröße Differenz:	Sonstige Angaben:
	580	115	1 öffentlich 1 eingeschränkt öffentlich	1.870 m <sup>2</sup>	1.160 m <sup>2</sup>	+ 710 m <sup>2</sup>	Unter Berücksichtigung der städtebaulichen Struktur ist die Spielflächengröße im Ortsteil Adorf ausreichend bemessen.

Name des Spielplatzes:	Zugänglichkeit:	Spielflächengröße:	Kurzbeschreibung:	Ausstattungen:	Bewertungspunkte/Mittelwert:	Empfehlungen / Maßnahmen / Kosten:
<b>Am Fuchsbau</b>	öffentlich	750 m <sup>2</sup>	Geringer Spielwert, Unzureichende Beschattung, Gute Spielflächengröße,	Sandkasten, Schaukel, Rutsche, Karussell, Wippe	4,3	Eine Komplettsanierung im Jahr 2019 durchführen. Zu erwartende Kosten ca. 28.000,00 €
<b>Grundschule Adorf</b>	eingeschränkt öffentlich	1.120 m <sup>2</sup> (anteilig)	Guter Zustand und abwechslungsreich angelegt,	Hängebrücke, Kletterhaus, Doppelschaukel, Rutschenturm, Wippe, Kletterbaum, Klettergerüst, Tischtennisplatte, Basketballkorb, Vogelneestschaukel,	2,5	Im Jahr 2020 sollte die abgängige Doppelschaukel erneuert und zur Erweiterung des Spielwertes ein Federwipptier zusätzlich aufgebaut werden. Zu erwartende Kosten ca. 6.000,00 €

# Gemeinde Twist

Der Bürgermeister



## 5.2. Ortsteil Neuringe

Allg. Angaben zu diesem Ortsteil:	Einwohner Insgesamt:	Einwohner bis 18 Jahre:	Anzahl der Spielplätze:	Spielflächengröße Bestand:	Spielflächengröße Soll:	Spielflächengröße Differenz:	Sonstige Angaben:
	448	68	1 öffentlich 1 öffentlich (geplant)	1.000 m <sup>2</sup>	896 m <sup>2</sup>	+ 104 m <sup>2</sup>	Unter Berücksichtigung der städtebaulichen Struktur ist die Spielflächengröße im Ortsteil Neuringe ausreichend bemessen. Im Baugebiet „Neuringe Ost“ ist zukünftig die Neuanlage eines Spielplatzes geplant.

Name des Spielplatzes:	Zugänglichkeit:	Spielflächengröße:	Kurzbeschreibung:	Ausstattungen:	Bewertungspunkte/Mittelwert:	Empfehlungen / Maßnahmen / Kosten:
<b>Sportplatz Neuringe</b>	öffentlich	1.000 m <sup>2</sup>	Privatgrundstück (Nutzung bis 2022), Abwechslungsreich, 2016 saniert und erweitert,	Doppelschaukel, Wippe, Vogelnestschaukel, 2 Federwipptiere, Spielgerätekombination	2,5	Zur Herstellung einer Beschattung sollten im Jahr 2019 zwei Einzelbäumen auf öffentlichen Grundstück eingepflanzt werden. In Zukunft sollte dieser Spielplatz um eine Sitzgelegenheit erweitert werden. Die Nutzungsdauer wäre über das Jahr 2022 zu verlängern.
<b>Lambert-Lamann-Weg</b>	öffentlich (geplant)	700 m <sup>2</sup>	-	-	-	Nach Abschluss der ersten Bebauungen in dem Neubaugebiet sollte eine Neuanlage des Spielplatzes im Jahre 2021 eingeplant werden. Zu erwartende Kosten ca. 32.000,00 €

# Gemeinde Twist

Der Bürgermeister



## 5.3. Ortsteil Hebelermeer

Allg. Angaben zu diesem Ortsteil:	Einwohner Insgesamt:	Einwohner bis 18 Jahre:	Anzahl der Spielplätze:	Spielflächengröße Bestand:	Spielflächengröße Soll:	Spielflächengröße Differenz:	Sonstige Angaben:
	520	107	1 öffentlich	984 m <sup>2</sup>	1.040 m <sup>2</sup>	- 56 m <sup>2</sup>	Unter Berücksichtigung der städtebaulichen Struktur ist die Spielflächengröße im Ortsteil Hebelermeer zu <b>niedrig</b> bemessen.

Name des Spielplatzes:	Zugänglichkeit:	Spielflächengröße:	Kurzbeschreibung:	Ausstattungen:	Bewertungspunkte/Mittelwert:	Empfehlungen / Maßnahmen / Kosten:
<b>Hubertusstraße</b>	öffentlich	984 m <sup>2</sup>	Guter Standort, Gute Beschattung, Spielbereich aufwerten und erweitern	Doppelschaukel (incl. Kleinkindersitz), Wippe, 3er Reck, Karussell (2er), Karussell, Spielgerätekombination, Rutschenturm, Federwipptier,	3,5	Im Jahre 2019 sollte die Erweiterung der Spielfläche in östlicher Richtung erfolgen. In diesem Zusammenhang sollte die zurückgebaute Seilbahn und die Reckstangen erneuert werden. Für die Kleinkinder gilt es ein zusätzliches Spielgerät zu installieren. Zu erwartende Kosten ca. 12.000,00 €



## 5.4. Ortsteil Schöningsdorf

Die Spielplätze „Weststraße“ & „Bgm.-Brüning-Straße“ wurden bereits zurückgebaut und sind nicht Bestandteil dieser Berechnungen.  
Der Spielplatz des „Kindergartens St. Franziskus“ ist nicht öffentlich zugänglich und bei den Berechnungen ebenfalls nicht berücksichtigt.

Allg. Angaben zu diesem Ortsteil:	Einwohner Insgesamt:	Einwohner bis 18 Jahre:	Anzahl der Spielplätze:	Spielflächengröße Bestand:	Spielflächengröße Soll:	Spielflächengröße Differenz:	Sonstige Angaben:
	1.530	302	3 öffentlich 1 eingeschränkt öffentlich	6.583 m <sup>2</sup>	3.060 m <sup>2</sup>	+3.523 m <sup>2</sup>	Unter Berücksichtigung der städtebaulichen Struktur ist die Spielflächengröße im Ortsteil Schöningsdorf ausreichend bemessen.

Name des Spielplatzes:	Zugänglichkeit:	Spielflächengröße:	Kurzbeschreibung:	Ausstattungen:	Bewertungspunkte/Mittelwert:	Empfehlungen / Maßnahmen / Kosten:
Rosenstraße	öffentlich	1.818 m <sup>2</sup>	Guter Standort, Geringe Nutzung, Spielgeräte entsprechen nicht der DIN-Norm und sind abzubauen.	Schaukelgestell (unbespielbar), Wippe, Wipp-Schaukel-Gestell, Rutsche, Karussell, Klettergerüst.	5,0	Rückbau aller Spielgeräte und wegen der Möglichkeit zur Einsparung von Unterhaltungsarbeiten sollte dieser Spielplatz zu einer Freifläche umfunktioniert werden.
Fuchsienweg	öffentlich	655 m <sup>2</sup>	Ersteinrichtung 2017	Sandspielturm, Stehwippe, Vogelnestschaukel, Karussell, Spielgerätekombi. incl. Doppelschaukel.	2,0	Durch einpflanzen von 3 hochstämmigen Bäumen ist eine ausreichende Beschattung herzustellen.

# Gemeinde Twist



Der Bürgermeister

Name des Spielplatzes:	Zugänglichkeit:	Spielflächengröße:	Kurzbeschreibung:	Ausstattungen:	Bewertungspunkte/Mittelwert:	Empfehlungen / Maßnahmen / Kosten:
<b>Franziskus-schule</b>	eingeschränkt öffentlich	2.800 m <sup>2</sup> (anteilig)	Guter Standort. Abwechslungsreiche Ausstattung.	Rutschenturm, Klettergerüst (Holz & Metall), Wackelsteg, Reckstangen, Parallelreck, Spielhaus mit Tisch, Doppelschaukel, Vogelnestschaukel, 2 Fußballtore.	2,9	Klettergerüst (Holz) sollte im Jahr 2020 ersetzt werden. Des Weiteren müssten noch vereinzelte Reparaturarbeiten durchgeführt werden. Zu erwartende Kosten ca. 6.000,00 €
<b>Ginsterweg</b>	öffentlich	1.310 m <sup>2</sup>	Guter Standort, Fast alle Spielgeräte entsprechen nicht der DIN-Norm und sind abzubauen.	Seilbahn (unbespielbar), Rutschenturm, Doppelschaukel, Karussell, 3er Reck, Wippe, Klettergerüst, Sandkasten.	5,0	Rückbau aller Spielgeräte und wegen der alleinigen Lage im südlichen Bereich von Schöningsdorf sollte dieser Spielplatz in einem kleineren Umfang im Jahre 2019 saniert werden. Zu erwartende Kosten ca. 23.000,00 €

# Gemeinde Twist

Der Bürgermeister



## 5.5. Ortsteil Rühlermoor / -feld

Der zusätzliche geplante Spielplatz „Beethovenstraße / Händelstraße“ wurde bei diesen Berechnungen nicht mit einbezogen.

Allg. Angaben zu diesem Ortsteil:	Einwohner Insgesamt:	Einwohner bis 18 Jahre:	Anzahl der Spielplätze:	Spielflächengröße Bestand:	Spielflächengröße Soll:	Spielflächengröße Differenz:	Sonstige Angaben:
	1.133	211	3 öffentlich 1 öffentlich (geplant) 2 eingeschränkt öffentlich	8.593 m <sup>2</sup>	2.266 m <sup>2</sup>	+ 6.327 m <sup>2</sup>	Unter Berücksichtigung der städtebaulichen Struktur ist die Spielflächengröße im Ortsteil Rühlermoor / -feld ausreichend bemessen.
Name des Spielplatzes:	Zugänglichkeit:	Spielflächengröße:	Kurzbeschreibung:	Ausstattungen:	Bewertungspunkte/Mittelwert:	Empfehlungen / Maßnahmen / Kosten:	
Ahornstraße	öffentlich	1.127 m <sup>2</sup>	Guter Standort, Einige Spielgeräte entsprechen nicht der DIN-Norm und sind abzubauen. Pflege wird durch Patenschaft übernommen.	Seilbahn (unbespielbar), Freistehende Rutsche, Doppelschaukel, Klettergerüste (Holz & Metall), 3er Reck, Wippe, Hangelgerüst.	4,5	Rückbau aller nicht zulässigen Spielgeräte und im Jahr 2019 Komplettsanierung durchführen. Zu erwartende Kosten ca. 28.000,00 €	
Im Staatsmoor	öffentlich	1.167 m <sup>2</sup>	Guter Standort, Unzureichende Ausschilderung, Geringe Nutzung, Spielgeräte in einem unzureichenden Zustand.	Sandkasten, 2 Federwipptiere, Wippe, Doppelschaukel incl. Kleinkindersitz, Hügelandschaft incl. Rutsche und Tunnel, Karussell, Seilbahn (unbespielbar).	4,6	Rückbau aller Spielgeräte und wegen der Möglichkeit zur Einsparung von Unterhaltungsarbeiten sollte dieser Spielplatz zu einer Freifläche umfunktioniert werden.	

# Gemeinde Twist



Der Bürgermeister

Name des Spielplatzes:	Zugänglichkeit:	Spielflächengröße:	Kurzbeschreibung:	Ausstattungen:	Bewertungspunkte/Mittelwert:	Empfehlungen / Maßnahmen / Kosten:
<b>Mozartstraße</b>	öffentlich	689 m <sup>2</sup>	Gute Lage und Erreichbarkeit, Keine Beschattung vorhanden.	Klettergerüst, Doppelschaukel, Balancierbalken, Sandspielgerüst, Freistehende Rutsche, Karussell.	3,1	Im Jahr 2019 drei Hochstämme einpflanzen. Die Fallschutzbereiche sind zu ertüchtigen und kleinere Reparaturen durchzuführen. Zur Erhöhung des Spielwertes könnte in Zukunft ein Federwipptier zusätzlich aufgestellt werden.
<b>Beethovenstraße / Händelstraße</b>	öffentlich (geplant)	2.177 m <sup>2</sup>	-	-	-	Gemäß B-Plan Nr. 66 soll dieser Spielplatz neu angelegt werden. Es wird vorgeschlagen, diese Fläche im Jahr 2020 vorerst als Freifläche herzustellen.
<b>Christophorschule</b>	eingeschränkt öffentlich	2.250 m <sup>2</sup> (anteilig)	Guter Standort und Erreichbarkeit, Spielgeräte für alle Altersklassen, Vielzahl an Mängeln im Bereich der Hügelandschaft.	Vogelnestschaukel, 2 Einzelschaukeln, Rutschenturm, 2er Reck, Klettergerüst, Hügelandschaft, 2 Fußballtore, 2 Basketballkörbe, Torwand, Tischtennisplatte, Sandkasten, Gartenhaus.	3,5	Klettergerüst ist zu ersetzen und eine Doppelschaukel müsste zusätzliche aufgebaut werden. Im Jahr 2019 sollte die Hügelandschaft grundlegend saniert und der Spielwert aufgewertet werden. Der Förderverein der Grundschule würde sich finanziell und handwerklich bei der Sanierungsmaßnahme mit einbringen. Zu erwartende Kosten ca. 20.000,00 €
<b>Kindergarten St. Hermann-Josef</b>	eingeschränkt öffentlich	3.360 m <sup>2</sup> (anteilig)	Guter Standort - Ausstattungen und Beschattung, Über Leader gefördert.	Doppelschaukel, Vogelnestschaukel, 2er Reck, Sandkasten, Hügelandschaften, Wasserspielanlage, Turm- und Rutschenanlage, Sprunggerät, Bobbycarbahn, usw.	2,3	Die Katholische Kirchengemeinde ist Träger und Unterhaltungspflichtig für diesen Spielplatz. Außerhalb der Öffnungszeiten des Kindergartens steht dieser Spielplatz der Öffentlichkeit zur Verfügung. Die angrenzenden Bäume sollte hinsichtlich auf Ihre Standsicherheit überprüft werden.



## 5.6. Ortsteil Twist Bült

Die Spielplätze „Drosselweg“ und „Friedhofstraße“ wurden bereits aufgegeben und bei diesen Berechnungen nicht berücksichtigt.  
Der neu angelegte Spielplatz bei der „Kita St. Raphael“ ist nicht öffentlich zugänglich und blieb bei den Berechnungen ebenfalls unberücksichtigt.

Allg. Angaben zu diesem Ortsteil:	Einwohner Insgesamt:	Einwohner bis 18 Jahre:	Anzahl der Spielplätze:	Spielflächengröße Bestand:	Spielflächengröße Soll:	Spielflächengröße Differenz:	Sonstige Angaben:
	3.361	607	7 öffentlich 2 eingeschränkt öffentlich	12.202 m <sup>2</sup>	6.722 m <sup>2</sup>	+5.480 m <sup>2</sup>	Unter Berücksichtigung der städtebaulichen Struktur ist die Spielflächengröße im Ortsteil Twist Bült ausreichend bemessen.
Name des Spielplatzes:	Zugänglichkeit:	Spielflächengröße:	Kurzbeschreibung:	Ausstattungen:	Bewertungspunkte/Mittelwert:	Empfehlungen / Maßnahmen / Kosten:	
<b>Marienschule</b>	eingeschränkt öffentlich	2.850 m <sup>2</sup> (anteilig)	Zentrale Lage, Abwechslungsreiche Spielgeräte, Vielzahl an Sitzgelegenheiten und ausreichende Beschattungen vorhanden.	2er Reck, Kletternetz, Doppelschaukel, Vogelnestschaukel, Balancierbäume, Rutschenturm, Basketballkorb, Torwand, Kletterwand an Mauer, Tischtennisplatte, Klettergerüst.	3,3	Schaukelanlagen sollten im Jahre 2020 erweitert werden und Fallschutzbereiche sind zu ertüchtigen. Zu erwartende Kosten ca. 6.000,00 €. Evtl. wäre eine finanzielle Beteiligung des Fördervereins zu prüfen.	
<b>Kindergarten St. Marien</b>	eingeschränkt öffentlich	2.910 m <sup>2</sup> (anteilig)	Gute zentrale Lage und abwechslungsreiche Ausstattung, Gute Beschattung, Hügel Landschaft wurde 2018 erneuert.	Kleinkinderbereich und Kinderbereich baulich getrennt. Vogelnestschaukeln, Doppelschaukeln, Federwipptier, Hügel Landschaft, Spielhäuschen, usw.	3,1	Die Katholische Kirchengemeinde ist Träger dieses Spielplatzes. Die Gemeinde ist Erbpächternehmer des Grundstücks. Die Unterhaltungspflicht bleibt bei der Gemeinde. Die Kirche übernimmt die Jahreshauptüberprüfungen. 2020 sind 2 Doppelschaukeln zu ersetzen. Zu erwartende Kosten ca. 6.000,00 €	

# Gemeinde Twist



Der Bürgermeister

Name des Spielplatzes:	Zugänglichkeit:	Spielflächengröße:	Kurzbeschreibung:	Ausstattungen:	Bewertungspunkte/Mittelwert:	Empfehlungen / Maßnahmen / Kosten:
<b>Hermannstraße</b>	öffentlich	874 m <sup>2</sup>	Keine Beschattung, Eine Vielzahl der Spielgeräte entspr. nicht der DIN-Norm, Innenlage, unzureichende Beschilderung.	Seilbahn & Doppel- und Reifenschaukel (unbespielbar), Sandkasten, Freistehende Rutsche, 2 er Wippe, Klettergerüst.	4,5	Wegen der Alleinlage des Spielplatzes in diesem Wohnbaugebiet (Abgrenzung durch die beiden Hauptstraßen) und den noch zu erwartenden Kinderzahlen, sollte dieser Spielplatz in Zukunft erhalten bleiben. Es wird empfohlen im Jahre 2019 die abgängigen Spielgeräte abzubauen und im Jahre 2020 eine Komplettsanierung durchzuführen. Zu erwartende Kosten ca. 28.000,00 €.
<b>Hermann-Eilers-Straße</b>	öffentlich	634 m <sup>2</sup>	2018 mit vorh. Spielgeräten neu angelegt. Ausschilderung und Beschattung verbessern.	Reifenschaukel, Federwipptier, Karussell, Wippe, Doppelschaukel.	2,8	Sitzgelegenheiten und Abfallbehälter werden 2019 durch vorhandene Materialien ergänzt. Zur Herstellung einer Beschattung sollten drei hochstämmige Einzelbäume eingepflanzt werden.
<b>Habichtweg</b>	öffentlich	1.025 m <sup>2</sup>	Zentrale Lage, Eher für Kinder (6-15 Jahre), Keine Beschattung.	Spielgerätekombination (incl. Rutsche), Wippschiff, Seilbahn, Vogelnestschaukel.	2,9	Kleinere Reparaturen und eine Anpflanzung von Einzelbäumen durchführen. Zur Erhöhung des Spielwertes könnte in Zukunft eine Doppelschaukel zusätzlich aufgebaut werden.
<b>Bussardweg</b>	öffentlich	550 m <sup>2</sup>	Zentrale Lage, Eher für Kinder (0-6 Jahre), Unzureichende Beschattung.	Sandspielturmanlage, Federwipptier, Rutschenturm (incl. 1er Schaukel), Fußballtor.	3,5	Kleinere Reparaturen und eine Anpflanzung von Einzelbäumen durchführen. Das Fußballtor wäre aus Sicherheitsaspekten abzubauen. Zur Erhöhung des Spielwertes könnte in Zukunft eine Kleinkindervogelnestschaukel zusätzlich aufgebaut werden.

# Gemeinde Twist



Der Bürgermeister

Name des Spielplatzes:	Zugänglichkeit:	Spielflächengröße:	Kurzbeschreibung:	Ausstattungen:	Bewertungspunkte/Mittelwert:	Empfehlungen / Maßnahmen / Kosten:
<b>Albert-Schweitzer-Straße</b>	öffentlich	739 m <sup>2</sup>	Fast alle Spielgeräte entsprechen nicht der DIN-Norm, Keine Einfriedung zur Straße vorhanden, Pflegeaufwand durch Anlieger erledigt.	2 Klettergerüste, Sandkasten, Doppelschaukel, Fußballtor, Podest incl. Rutsche, Basketballkorb (nicht bespielbar).	5,0	Alle nicht zulässigen Spielgeräte abbauen und 2019 eine Komplettsanierung im kleineren Umfang durchführen. Eine Zaunanlage zur Straße muss ebenfalls ergänzt werden. Zu erwartende Kosten = 16.000,00 €
<b>Kettelerstraße</b>	öffentlich	725 m <sup>2</sup>	Alle Spielgeräte entsprechen nicht der DIN-Norm und müssen abgebaut werden, Geringe Nutzung.	2 Klettergerüste, Sandkasten, Doppelschaukel, Karussell, Rutsche (freistehend), Reifenschaukel, 3er Reck,	5,3	Rückbau aller Spielgeräte und wegen der Möglichkeit zur Einsparung von Unterhaltungsarbeiten sollte dieser Spielplatz zu einer Freifläche umfunktioniert werden.
<b>Wintershallstraße</b>	öffentlich	1.780 m <sup>2</sup>	Gute zentrale Lage, Keine Beschattung, Eine Vielzahl der Geräte entsprechen nicht der DIN-Norm, Kaum Spielwert vorhanden.	Klettergerüst, Sandkasten, Klettergerüst incl. Schaukel, Rutsche (freistehend), 3 er Reck.	4,8	Komplettsanierung und Aufwertung dieses Spielplatzes im Jahre 2019 durchführen. Zu erwartende Kosten = 28.000,00 €
<b>Alter Diek</b>	öffentlich	785 m <sup>2</sup>	-	-	-	Spielgeräte wurden wegen der Vielzahl an Mängeln im Jahre 2017 abgebaut. Zaunanlage ertüchtigen. Fläche einplanieren und einsäen. Keine weiteren Investitionen geplant.



## 5.7. Ortsteil Twist Siedlung

Die Spielplätze „Fürstenbergstraße“ und „Ringstraße (Backers)“ wurden bereits aufgegeben und bei diesen Berechnungen nicht berücksichtigt. Ebenfalls wurde eine mögliche Erstellung des Mehrgenerationsspielplatzes rechnerisch nicht bewertet. Im Zuge der Erweiterung des „Kindergarten St. Ansgar“ wird momentan geprüft, die Unterhaltung des Spielplatzes der Kirchengemeinde zuzuordnen. Aus diesem Grunde wurde die Spielfläche bei den Berechnungen ebenfalls nicht mit eingepplant.

Allg. Angaben zu diesem Ortsteil:	Einwohner Insgesamt:	Einwohner bis 18 Jahre:	Anzahl der Spielplätze:	Spielflächengröße Bestand:	Spielflächengröße Soll:	Spielflächengröße Differenz:	Sonstige Angaben:
	2.637	486	5 öffentlich 3 eingeschränkt öffentlich	13.883 m <sup>2</sup>	5.274 m <sup>2</sup>	+8.609 m <sup>2</sup>	Unter Berücksichtigung der städtebaulichen Struktur ist die Spielflächengröße im Ortsteil Twist Siedlung ausreichend bemessen.

Name des Spielplatzes:	Zugänglichkeit:	Spielflächengröße:	Kurzbeschreibung:	Ausstattungen:	Bewertungspunkte/Mittelwert:	Empfehlungen / Maßnahmen / Kosten:
<b>Am Hallenbad</b>	eingeschränkt öffentlich	1.600 m <sup>2</sup> (anteilig)	Versteckte Lage, Gute Beschattung, Unzureichende Ausschilderung.	2 Federwipptiere, Beachvolleyballfeld, Wippe, Turmanlage incl. Reckstange und 1er Schaukel.	3,9	Ausschilderung verbessern.
<b>Oberschule Am See</b>	eingeschränkt öffentlich	3.600 m <sup>2</sup> (anteilig)	Geringer Spielwert, Spielgeräte für alle Altersklassen, Gute Beschattung und Rückzugsmöglichkeiten.	4 Tischtennisplatten, Basketballkorb, 2 x 3er Reck, Große Seilschaukel, 2 Fußballtore, Volleyballfeld (ohne Netz), Kletter- und Balancierkombination.	3,9	Fallschutzbereiche ertüchtigen und kleiner Reparaturen durchführen. Die Sitz- und Balancierbalken sind größtenteils abgängig und sollten zeitnah abgebaut bzw. ersetzt werden.

# Gemeinde Twist



Der Bürgermeister

Name des Spielplatzes:	Zugänglichkeit:	Spielflächen-größe:	Kurzbeschreibung:	Ausstattungen:	Bewertungs-punkte/Mittelwert:	Empfehlungen / Maßnahmen / Kosten:
<b>Lessingstraße</b>	öffentlich	1.875 m <sup>2</sup>	Gute zentrale Lage, Geringer Spielwert, Erweiterungspotential vorhanden.	Rutschenturm incl. 1er Schaukel, Sandspielturm, Wippgestell, Fußballtor.	3,6	Fußballtor wurde wegen Mängel bereits entfernt. Beschattung durch hochstämmige Einzelbäume herstellen. Zur Erhöhung des Spielwertes sollten 2020 zusätzliche Spielgeräte aufgestellt werden. Zu erwartende Kosten ca. 23.000,00 €
<b>Farnweg</b>	öffentlich	947 m <sup>2</sup>	-	-	-	Spielgeräte wurden im Jahre 2017 abgebaut. Zaunanlage abbauen. Fläche einplanieren und einsäen. Keine weiteren Investitionen geplant.
<b>Ansgarschule</b>	eingeschränkt öffentlich	1.600 m <sup>2</sup> (anteilig)	Gute Lage und Erreichbarkeit, Für Kinder aller Altersklassen angelegt.	Seilbahn, Tischtennisplatte, Schaukel, 2 Vogelnestschaukel, 3er Reck, Kletterwand, Wackelsteg -abgängig, Klettergerüste – (1 abgängig & 1 unbespielbar), Gerätekombination, Balancierbalken.	3,4	Es wird empfohlen im Jahre 2019 drei abgängige Spielgeräte zu ersetzen. Die Sitzpoller sind ebenfalls zu ersetzen. Zu erwartenden Kosten ca. 15.000,00 €  Der Förderverein würde diese Sanierung finanziell unterstützen.
<b>Am Park</b>	öffentlich	5.600 m <sup>2</sup>	Gute Lage und großflächig angelegt, Erweiterungspotential vorhanden.	2 Fußballtore, Seilbahn, Karussell, Kletterkombi, Nestschaukel, Federwippe.	2,4	Es wird vorgeschlagen zur Erweiterung des Spielwertes im Jahre 2020 eine Doppelschaukel und eine Wippe einzubauen. Zu erwartende Kosten ca. 6.000,00 €
<b>Am Kreishof</b>	öffentlich	576 m <sup>2</sup>	Kleiner Spielplatz, Geringer Spielwert, Ausreichende Beschattung.	Wippe, Klettergerüst, Doppelschaukel.	5,4	Mit Blick auf eine mögliche Aufnahme in das „Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK)“ sind vorerst keine Sanierungsmaßnahmen einzuplanen.
<b>Ringstraße</b>	öffentlich	1.324 m <sup>2</sup>	Geringer Spielwert, Unzureichende Beschattung. Vielzahl an Mängeln.	Karussell, Rutsche (freistehend), Doppelschaukel, 3er Reck.	5,4	Mit Blick auf eine mögliche Aufnahme in das „Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK)“ sind vorerst keine Sanierungsmaßnahmen einzuplanen.



## 6. Zeitplan zur Durchführung der Sanierungsmaßnahmen (2019 – 2022)

### 6.1. Jahr 2019

Ortsteil:	Name des Spielplatzes:	Maßnahmen/ Empfehlungen:	Bemerkungen:
Adorf	Am Fuchsbau	Komplettsanierung	
Hebelermeer	Hubertusstraße	Seilbahn, Reckstangen und Kleinkinderspielanlage	
Schöninghsdorf	Ginsterweg	Komplettsanierung (kleineren Umfang)	
Rühlermoor / -feld	Ahornstraße	Komplettsanierung	
	Christophorusschule	Sanierung der Hügellandschaft und Aufwertung des Spielwertes	
Twist Bült	Albert-Schweitzer-Straße	Komplettsanierung (kleineren Umfang)	
	Wintershallstraße	Komplettsanierung	
Twist Siedlung	Ansgarschule	Erneuerung von drei Spielgeräten und Gestaltungsgegenständen	

### 6.2. Jahr 2020

Ortsteil:	Name des Spielplatzes:	Maßnahmen/ Empfehlungen:	Bemerkungen:
Adorf	Grundschule Adorf	Doppelschaukel & Federwipptier	
Schöninghsdorf	Franziskusschule	Klettergerüst (Holz)	
Twist Bült	Marienschule	2 Schaukelanlagen	
	Marienkindergarten	2 Doppelschaukeln	
	Hermannstraße	Komplettsanierung	
	Habichtweg	Doppelschaukel	
	Bussardweg	Kleinkindervogelnestschaukel	
Twist Siedlung	Lessingstraße	Zusätzliche Spielgeräten	
	Am Park	Doppelschaukel und Wippe	
Rühlermoor / -feld	Beethovenstraße / Händelstraße	Als Freifläche herrichten	

### 6.3. Jahr 2021

Ortsteil:	Name des Spielplatzes:	Maßnahmen/ Empfehlungen:	Bemerkungen:
Neuringe	Lambert-Lamann-Weg	Neuanlage eines Spielplatzes	
Sonstiges	Keine Angabe	Bedarfsmaßnahmen für in Zukunft abgängige Spielgeräte bzw. Erweiterungsmaßnahmen	

### 6.3. Jahr 2022

Ortsteil:	Name des Spielplatzes:	Maßnahmen/ Empfehlungen:	Bemerkungen:
Sonstiges	Keine Angabe	Bedarfsmaßnahmen für in Zukunft abgängige Spielgeräte bzw. Erweiterungsmaßnahmen	



## 7. Fazit

Im Allgemeinen ist festzuhalten, dass die Gemeinde Twist eine Vielzahl von Spielplatz- und Freiflächen vorhält. Bezugnehmend zur Einwohnerzahl von 10.209 Einwohnern (incl. 623 Einwohner mit Anmeldung eines Nebenwohnsitzes) im gesamten Gemeindegebiet müsste eine Gesamtspielflächengröße von min. 20.418,00 m<sup>2</sup> zur Verfügung gestellt werden. Im Gegenzug steht aber eine Größe von 45.115,00 m<sup>2</sup> (ohne die Spielfläche des Spielplatzes Beethovenstraße / Händelstraße) als Spielfläche bereit.

Dieses bedeutet, dass die Gemeinde eine Spielflächengröße von 24.697,00 m<sup>2</sup> zusätzlich bereitstellt. Fast alle Spielplatz- und Freiflächen sind in entsprechenden Bebauungsplänen festgesetzt und eine einfache Aufgabe dieser Flächen ist demnach nicht möglich. Es besteht aber im Gegenzug die Möglichkeit vereinzelte Spielflächen in Freiflächen (Grünanlagen oder Bolzplätze) umzuändern. Eine entsprechende Änderung würde den Unterhaltungsaufwand erheblich reduzieren. In diesem Spielplatz- und Freiflächenkonzept wird vorgeschlagen, folgend aufgelistete Spielplätze in eine Freifläche umzuändern:

- Rosenstraße (Ortsteil Schöninghsdorf)
- Im Staatsmoor (Ortsteil Rühlermoor / -feld)
- Kettelerstraße (Ortsteil Twist Bült)

Die Spielplätze **Rosenstraße**, **Im Staatsmoor** und **Kettelerstraße** werden erkennbar wenig frequentiert und genutzt. Die Spielgeräteausrüstung ist sehr veraltet und besitzen erhebliche Sicherheitsmängel. Des Weiteren entsprechen diese Geräte nicht den aktuellen Sicherheitsvorschriften und es wird empfohlen, sämtliche Spieleinrichtungen auf diesen Spielplätzen kurzfristig abzubauen und keine kostenintensiven Komplettsanierungen durchführen zu lassen. Es ist geplant diese Flächen als Freiflächen anzulegen.

Im Bereich des Ortsteils Twist Siedlung besteht grundsätzlich ebenfalls noch Sanierungs- bzw. Einsparungspotential. Mit Blick auf eine mögliche Aufnahme in das „Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK)“ sollen an diesen Spielplätzen vorerst keine Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden.

(Ansgar Willen)



**8. Standardausstattung eines neu angelegten Spielplatzes:**

